

| 技术数据表 | | | | |
|-------------|--|-------------------|----------------------|-----------------|
| | | 文件编号: QA/T DS/031 | | |
| | | 版次: 2 | 日期: 2011 年 01 月 02 日 | |
| <u>产品</u> | White Cobalt | | | |
| <u>综述</u> | White Cobalt 是用于不饱和聚酯和胶衣的钴类促进剂, 它能够提供良好的透明性, 而且可以降低钴在最终产品中的色度。 | | | |
| <u>产品成分</u> | White Cobalt 是支链合成脂肪酸钴盐。 | | | |
| <u>规格</u> | | | | |
| | 等级 | OPT-WC-10 | OPT-WC-6 | OPT-WC-1 |
| 1 | 外观 | 透明液体 | 透明液体 | 透明液体 |
| 2 | 颜色 | 紫色 | 紫色 | 紫色 |
| 3 | 比重@30°C | 1.07±0.03 | 1.07±0.03 | 1.09±0.03 |
| 4 | 粘度@30°C by F/C No.4 | 200 | 120 | 80 |

- i) 催干剂根据金属含量进行调节。
- ii) 参数仅供指导作用。
- iii) 更多关于处置&安全的信息, 参见材料安全数据表 (MSDS)。

本单页中所含的信息拟对用户提供帮助, 其并非为保证书。OPT 除对交付时发现瑕疵的产品提供替换材料或退还购买价款之外, 其不对产品故障承担任何责任。OPT 不对特殊的、偶然发生的以及随之发生的损害承担任何责任。本单页中所包含的任何陈述不得解释为侵犯现有专利的诱因。